

## **Recolha de veículos comerciais ligeiros da marca “Toyota”, modelo “Hilux”**

A “Toyota Caetano Portugal, S.A.” está a levar a cabo uma “Campanha de recolha” relativa a alguns veículos comerciais ligeiros da marca *Toyota*, modelo *Hilux*, do ano de produção de 2014, porque devido “... a um aperto insuficiente do parafuso do veio intermédio da direção durante a montagem das viaturas...” esse parafuso “...pode-se soltar provocando ruído anormal e folga no volante da direção.”

O operador económico indicou, ainda, que “*Se a viatura for utilizada continuamente nestas condições, o parafuso pode eventualmente sair provocando uma perda do controlo da direção.*”

O representante da marca em Portugal informou, igualmente, que os proprietários dos 2 veículos existentes no mercado nacional irão ser contactados por telefone/carta registada, com aviso de receção, para efeitos de *inspeção da condição do parafuso e substituição do(s) veio(s) intermédio(s) da direção.*

De acordo com a obrigação geral de segurança estipulada no Decreto-Lei n.º 69/2005, de 17 de março, o referido operador económico informou a Direção-Geral do Consumidor (DGC) acerca da presente “Campanha de recolha”.

A DGC no desempenho das suas funções, enquanto Ponto de Contacto nacional do Sistema RAPEX (Sistema Comunitário de Troca Rápida de Informações), transmitiu estas informações às autoridades nacionais de fiscalização do mercado e à Comissão Europeia.

*A Direção-Geral do Consumidor*