

“Ação de Segurança para Máquinas de Secar Roupa, da marca “Siemens”

A empresa “BSHP Electrodomésticos, Lda.” está a proceder à recolha junto dos consumidores de ***algumas máquinas de Secar Roupa da marca Siemens, fabricadas em 2002.***



O representante da marca informou que num número limitado destas máquinas de secar roupa existe um componente elétrico que pode sobreaquecer e, em casos muito raros, causar um eventual risco de incêndio.

Como medida de precaução, a empresa recomenda que os equipamentos em causa sejam utilizados apenas sob supervisão, nomeadamente, no que se refere à sua utilização em período noturno.

A informação sobre como identificar as máquinas de secar roupa incluídas nesta ação de segurança, está disponível na seguinte página eletrónica: <http://tumbledryersafety.siemens-home.com/pt-pt>

A Direção-Geral do Consumidor